

Zwischenstand Wiederaufbauplan Balve (Stand Mitte Februar 2025)					
Auszug aus dem Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen					
Regierungsbezirk →		Arnsberg			
(in) Kommune →		Stadt Balve			
Antragsteller →		Stadt Balve			
Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug					
lfd. Projekt-Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	Aktueller Stand der Maßnahme
Nr.	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	Maßnahmestand
1	Instandsetzungsmaßnahmen Inselweg Volkringhausen	58802 Balve, Inselweg	Überflutung und Ausspülung/Unterhöhung der Straße	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	vollständig abgeschlossen
2	Instandsetzungsmaßnahmen Straßenabschnitt Helle/Pieperloh	58802 Balve, Helle (Pieperloh)	Ausspülungen Seitengräben, Straße/Bankette, Durchlass / Einlaufbauwerk zerstört	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	vollständig abgeschlossen
3	Rathaus Balve, Hauptschule Balve, Gebäude Hammergraben Trocknung und Erneuerung Kellerräume	58802 Balve, Widukindplatz 1 58802 Balve, Am Krumpaul 58802 Balve, Am Hammergraben 1	Fremdwasser im Keller	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	vollständig abgeschlossen
4	Instandsetzungmaßnahmen Brücke BW-Nr. 5 "Frühlinghausen" und am Frühlinghauser Bach	58802 Balve, Frühlinghausen, Hönne, Frühlinghauser Bach	Hochwasser unterspülte die Widerlager der Brücke, Uferabbrüche, Anlandungen, Schwemmgut am Frühlinghauser Bach und in mehreren Durchlässen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	vollständig abgeschlossen
5	Instandsetzungsmaßnahmen Brücke BW-Nr.6 Am Krumpaul (Busbahnhof)	58802 Balve, Am Krumpaul-Hönne	Hochwasser unterspülte die Widerlager der Brücke	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	vollständig abgeschlossen
6	Hochwasserschäden an der Hönne, von Fluss-km 16,5 bis 17,6, Ortsteil Volkringhausen	58802 Balve-Volkringhausen, Glashüttenweg, Zum Wieloh, Hönne	Hochwasser unterspülte die Widerlager der Brücke 18, Auskolkungen, Anlandungen, Querschnittsreduzierung des Gewässers durch Anlandungen, Schwemmgut im Bereich Brücke 15, Zerstörte Zaunanlage am Fuß- und Radweg	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	vollständig abgeschlossen
7	Instandsetzung Durchlassbauwerk Ruthmecke, Wiederherstellung Gewässerbett und Böschungen	58802 Balve-Volkringhausen, Glashütte, Ruthmecke	Hochwasser unterspülte die Widerlager des Durchlassbauwerks, Ausspülungen und Abflusshindernisse im/am Gewässer beheben	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	nicht abgeschlossen
8	Hönne, Gewässerbett und Böschungen wiederherstellen	Hönne, Brücke 34 (Helle) und verschiedene Stellen im Stadtgebiet Balve	Ausspülungen und Abflusshindernisse beheben	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	nicht abgeschlossen
9	Germecke, Gewässerbett und Böschungen wiederherstellen	Germecke, Balve-Sanssouci (Schnitthölzchen)	Ausspülungen und Abflusshindernisse beheben	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	nicht abgeschlossen
10	Garbach, Gewässerbett und Böschungen wiederherstellen	Garbach, Balve-Garbeck	Ausspülungen und Abflusshindernisse beheben	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	nicht abgeschlossen
11	Wellingse, Gewässerbett und Böschungen wiederherstellen	Wellingse, Balve-Langenholtz.	Ausspülungen und Abflusshindernisse beheben	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	vollständig abgeschlossen
12	Borke, Gewässerbett und Böschungen wiederherstellen	Borke, Balve-Langenholtz.	Ausspülungen und Abflusshindernisse beheben	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	vollständig abgeschlossen
13	Orle, Gewässerbett und Böschungen wiederherstellen	Orle, Balve-Mellen	Ausspülungen und Abflusshindernisse beheben	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	vollständig abgeschlossen
14	Glärbach, Gewässerbett und Böschungen wiederherstellen	Glärbach, Balve-Helle	Ausspülungen und Abflusshindernisse beheben	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	Bauausführung abgeschlossen
15	Ausspülungen beheben, Gräben beräumen, Durchlässe spülen, Oberflächen geschottert wiederherstellen	mehrere kleine Vorfluter und Seitengräben im Stadtgebiet Balve	Ausspülungen der Wegeoberfläche und Verstopfungen von Gräben und Durchlässen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	nicht abgeschlossen

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug					
Ifd. Projekt-Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	Aktueller Stand der Maßnahme
Nr.	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	Maßnahmestand
16	Unterspülung der Widerlager der Brücke BW-Nr.14	58802 Balve, Luisenhütte, Borke	Hochwasser unterspülte die Widerlager der Brücke	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	nicht abgeschlossen
17	Erdrutsch Wirtschaftsweg Zum Krähennocken	58802 Balve-Garbeck, Zum Krähennocken	Wiederherstellung der Vorflut für Wegeseitengraben, Freiräumung des Wirtschaftsweges, Weginstandsetzung (Schotter-Oberfläche)	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	nicht abgeschlossen
18	Wiederaufbau zerstörter Wald- und Wanderwege, Revier 11 (im Stadtgebiet Balve) Bereich Balver Wald/Kartmecke	58802 Balve, Wege in den Gemarkungen Balve, Eisborn, Garbeck und Volkringhausen	Beim Hochwasser im Juli 2021 sind zahlreiche Wald- und Wanderwege aus- und weggespült worden. Durchlässe verstopft u. tlw. beschädigt. Wegeböschungen weggerissen	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	vollständig abgeschlossen
19	Wiederaufbau zerstörter Wald- und Wanderwege, Revier 11 (im Stadtgebiet Balve) Bereich Garbeck, Leveringhausen, Höveringhausen	58802 Balve, Wege in den Gemarkungen Balve, Eisborn, Garbeck und Volkringhausen	Beim Hochwasser im Juli 2021 sind zahlreiche Wald- und Wanderwege aus- und weggespült worden. Durchlässe verstopft u. tlw. beschädigt. Wegeböschungen weggerissen	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	nicht abgeschlossen
20	Wiederaufbau zerstörter Wald- und Wanderwege, Revier 11 (im Stadtgebiet Balve) Bereich Schieberg/Amecke	58802 Balve, Wege in den Gemarkungen Balve, Eisborn, Garbeck und Volkringhausen	Beim Hochwasser im Juli 2021 sind zahlreiche Wald- und Wanderwege aus- und weggespült worden. Durchlässe verstopft u. tlw. beschädigt. Wegeböschungen weggerissen	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	vollständig abgeschlossen
21	Wiederaufbau zerstörter Wald- und Wanderwege, Revier 11 (im Stadtgebiet Balve) Bereich Volkringhausen / Grübeck	58802 Balve, Wege in den Gemarkungen Balve, Eisborn, Garbeck und Volkringhausen	Beim Hochwasser im Juli 2021 sind zahlreiche Wald- und Wanderwege aus- und weggespült worden. Durchlässe verstopft u. tlw. beschädigt. Wegeböschungen weggerissen	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	vollständig abgeschlossen
22	Wiederaufbau zerstörter Wald- und Wanderwege, Revier 07 (im Stadgebiet Balve) Bereich Mellen	58802 Balve, Wege in den Gemarkungen Beckum, Langenholthausen und Mellen	Beim Hochwasser im Juli 2021 sind zahlreiche Wald- und Wanderwege aus- und weggespült worden. Durchlässe verstopft u. tlw. beschädigt. Wegeböschungen weggerissen	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	vollständig abgeschlossen
23	Wiederaufbau zerstörter Wald- und Wanderwege, Revier 07 (im Stadgebiet Balve) Bereich Langenholthausen	58802 Balve, Wege in den Gemarkungen Beckum, Langenholthausen und Mellen	Beim Hochwasser im Juli 2021 sind zahlreiche Wald- und Wanderwege aus- und weggespült worden. Durchlässe verstopft u. tlw. beschädigt. Wegeböschungen weggerissen	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	nicht abgeschlossen